

Tribomatic II

[Bico \[635007\]](#)

Kod: 1784
preço de lista
34.84 PLN
{netto}
42.85 PLN
{brutto}

[Kit de reparo do módulo de carregamento \[631207\]](#)

Kod: 1785
preço de lista
958.01 PLN
{netto}
1178.35 PLN
{brutto}

[Síndrome da manga de saída, PTFE \[631221\]](#)

Kod: 1787
preço de lista
185.07 PLN
{netto}
227.64 PLN
{brutto}

[Tuleja ao ar livre - Nordson \[631212\]](#)

Kod: 1788
preço de lista
897.04 PLN
{netto}
1103.36 PLN
{brutto}

[Tuleja interno, Ptfе \(Cat. No. 631216\)](#)

Kod: 1789
preço de lista
759.87 PLN
{netto}
934.64 PLN
{brutto}

[Síndrome da manga de entrada, PTFE \(631232\)](#)

Kod: 1795
preço de lista
69.67 PLN
{netto}
85.69 PLN
{brutto}

[Distribuidor, Inlet, PTFE \[631234\]](#)

Kod: 1840
preço de lista
226.44 PLN
{netto}
278.52 PLN

ROMER - Producent wysokiej jakości lakierni proszkowych

{brutto}

[Anel de posicionamento \[631210\]](#)

Kod: 1841

preço de lista

44.63 PLN

{netto}

54.89 PLN

{brutto}

[Anel do anel \[631220\]](#)

Kod: 1842

preço de lista

34.84 PLN

{netto}

42.85 PLN

{brutto}

[parte de Tw. 63008 artificial](#)

Kod: 1875

preço de lista

972.00 PLN

{netto}

1195.56 PLN

{brutto}

[Tribomático 16 bicos 630363](#)

Kod: 1879

preço de lista

979.78 PLN

{netto}

1205.13 PLN

{brutto}

[parte de Tw. 630322 artificial](#)

Kod: 1880

preço de lista

874.80 PLN

{netto}

1076.00 PLN

{brutto}

[parte de Tw. 630206 artificial](#)

Kod: 1881

preço de lista

972.00 PLN

{netto}

1195.56 PLN

{brutto}

O produto foi adicionado ao carrinho!

[Continue comprando Vá para o carrinho](#)